



Kategorizace hřišť Chance Národní Liga 2025



LIGOVÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE

Kategorizaci provedli
členové



Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR

Kategorizace hracích ploch Chance národní ligy proběhla ve dnech 20.–24. října 2025.

Kategorizační komise ve složení Martin Fučík, vedoucí odborné skupiny, a Petr Jílek, člen IOG ČR, během pěti dnů ujela přibližně 1 900 km a dle stanovených kritérií posoudila 28 hracích ploch profesionálních soutěží.

Kategorizace probíhala v podzimním vegetačním období, ale v plné zátěži, neboť soutěžní utkání probíhala již od července 2025. Výsledky letošní kategorizace lze označit za celkově průměrné, ve třech případech podprůměrné. **Světlou výjimku tvoří výborná hřiště 1. SK Prostějov, Slezský FC Opava a FK Viagem Ústí nad Labem, která získala kategorii A – výborné top hřiště.**

Pro ostatní hřiště doporučujeme dlouhodobě stejný trend: zvýšení odbornosti údržby, doplnění mechanizace, zvýšení četnosti strojových a regeneračních zásahů, využívání moderních technologií a dodržování vhodné herní zátěže. Dále doporučujeme, aby hřiště s původními a zastaralými půdními profily byla v horizontu dvou let kompletně rekonstruována včetně konstrukčních vrstev.

Hodnotící kritéria v bodech:

Vodopropustnost dle DIN 18035 - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 velmi špatná, 0 nepropustná plocha
Rovinatost hrací plochy - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 narušená, 0 špatná rovinatost plochy
Floristické složení dle výskytu lipnice roční a obecné - 5 do 5%, 4 do 15%, 3 do 30%, 2 do 50%, 1 do 70%, 0 nad 70%
Hloubka zakořenění a pevnost drnu dle hloubky kořenů - 5 nad 10 cm, 4 8-10 cm, 3 6-8 cm, 2 4-6 cm, 1 2-4 cm, 0 pod 2 cm
Hustota a pokryvnost plochy dle % pokryvnosti - 5 více než 95%, 4 90-95%, 3 80-89%, 2 70-79%, 1 60-69%, 0 pod 60%
Stav brankovišť dle plně vyšlapané plochy - 5 do 10 m ² , 4 10-20 m ² , 3 21-30 m ² , 2 31-40 m ² , 1 41-50 m ² , 0 nad 50 m ²

Výsledná tabulka bodového hodnocení hřišť:

Fotbalový klub	Vodopropustnost hrací plochy dle DIN	Rovinatost hrací plochy	Floristické složení	Hloubka zakořenění a pevnost drnu	Hustota a pokryvnost plochy	Stav brankovišť	Body	Kategorie
1. FK Viagem Ústí nad Labem	5	5	2	5	4	5	26	A
2. FK Viktoria Žižkov + AC Sparta B	0	5	2	5	4	4	20	B
3. SK Slavia Praha B (areál Radotín)	1	4	5	5	3	4	22	B
4. SK Hanácká Slavia Kroměříž	3	1	1	5	3	5	18	C
5. FC SILON Tábořsko	0	5	2	5	5	5	22	B
6. FK Sellier & Bellot Vlašim	1	5	0	4	4	5	19	C
7. FC Vysočina Jihlava	3	5	2	3	4	5	22	B
8. FC Zbrojovka + SK Artis Brno	0	5	4	5	5	5	24	B
9. Fotbal Příbram	0	5	0	5	3	5	18	C
10. SK Dynamo České Budějovice	4	5	2	4	5	5	25	B
11. 1. SK Prostějov	2	5	5	5	5	5	27	A
12. Slezský FC Opava	5	5	5	3	4	5	27	A

SK Sigma Olomouc B na hlavní ploše Androva stadionu viz. tabulka Chance liga
AC Sparta B na stadionu Viktoria Žižkov
MFK Chrudim na stadionu FK Pardubice viz tabulka Chance liga
FC Baník Ostrava B na stadionu ve Vítkovicích viz tabulka Chance liga



Vodopropustnost

Floristické složení

Zakořenění

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Trávník staršího charakteru se špatnou rovinatostí plochy. Brankoviště jsou mírně poškozená, hustota a pokrývnost průměrná. Hloubka zakořenění je dobrá, vodopropustnost průměrná. Podíl lipnice roční je vysoký. Kategorie C – vyhovující s výhradami!

Doporučení: Zvýšit četnost údržby a regeneračních zásahů. K celkovému zlepšení stavu hrací plochy však pomůže pouze kompletní rekonstrukce všech konstrukčních vrstev a založení nového trávníku výsevem nebo pokládkou travních koberců.

18

C

Kategorizace hřišť CHNL 2025

FK VIKTORIA ŽIŽKOV + AC SPARTA PRAHA B



Vodopropustnost

Floristické složení

Zakořenění

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Došlo ke zlepšení údržby i regenerace. Rovinatost a hloubka zakořenění jsou výborné. Vodopropustnost je však prakticky nulová. Ostatní parametry jsou průměrné a výskyt lipnice roční vysoký. Kategorie B – dobré hřiště (na hranici kategorie C).

Doporučení: Doplnit mechanizaci a zvýšit četnost regeneračních zásahů. Pro zlepšení doporučujeme systém Koro, úpravu substrátu s novým založením trávníku výsevem nebo pokládkou travních koberců.

20

B

**SK SLAVIA
PRAHA B**
– stadion Radotín



Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění



**Celkové hodnocení
a doporučená opatření**

Stav hřiště se meziročně výrazně nezlepšil. Floristická skladba a hloubka zakořenění jsou výborné, avšak hustota, pokrývnost a brankoviště nejsou ideální. Vodopropustnost je podprůměrná. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Zavést profesionální systém údržby ve všech směrech.

22
B

Kategorizace hřišť CHNL 2025



Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění

**FC SILON
TÁBORSKO**



**Celkové hodnocení
a doporučená opatření**

Hřiště se meziročně prakticky nezměnilo. Rovinatost, hustota, pokrývnost, hloubka zakořenění i stav brankovišť jsou velmi dobré. Výskyt lipnice roční je vysoký a vodopropustnost prakticky nulová. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Navýšit strojové a regenerační zásahy a využívat moderní podpůrné technologie.

22
B



1

Vodopropustnost



0

Floristické složení



4

Zakořenění

**FK SELLIER
& BELLOT
VLAŠIM**

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště se od loňského roku znovu prakticky nezměnilo. Rovinatost a stav brankovišť jsou výborné. Hustota a pokryvnost jsou však narušeny, vodopropustnost podprůměrná a lipnice roční je téměř v dominantním zastoupení. Kategorie C – vyhovující s výhradami!

Doporučení: Pro nápravu je nutná kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev a nové založení trávníku výsevem nebo pokládkou travních koberců.

19

C

Kategorizace hřišť CHNL 2025



3

Vodopropustnost



2

Floristické složení



3

Zakořenění

**FC VYSOČINA
JIHLAVA**

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Došlo k meziročnímu zhoršení. Vodopropustnost i hloubka zakořenění jsou průměrné, podíl lipnice roční se zvýšil. Rovinatost a stav brankovišť jsou výborné. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Pro návrat do kategorie A doporučujeme systém Koro, úpravu substrátu a nové založení trávníku výsevem nebo pokládkou travních koberců.

22

B

**FC ZBROJOVKA
BRNO
+ SK ARTIS
BRNO**



0

Vodopropustnost



4

Floristické složení



5

Zakořenění

**Celkové hodnocení
a doporučená opatření**

Hřiště v loňském roce prošlo velkou rekonstrukcí s výměnou substrátu. Většina naměřených parametrů je téměř ideální. Vodopropustnost je prakticky nulová a je již patrný výskyt lipnice roční. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučujeme pokračování v nastoleném trendu profesionální údržby a používání moderních trendů a dostupných technologií. Ke zlepšení vodopropustnosti doporučujeme zvýšit četnost hloubkové aerifikace.

24

B

Kategorizace hřišť CHNL 2025



5

Vodopropustnost



2

Floristické složení



5

Zakořenění

**FK VIAGEM
ÚSTÍ NAD LABEM**

**Celkové hodnocení
a doporučená opatření**

Většina parametrů je ideální. Vodopropustnost, rovinatost, hloubka zakořenění a brankoviště jsou vynikající. Hustota a pokrývnost jsou narušeny a podíl lipnice vyšší. Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Pokračovat v nastoleném trendu profesionální údržby, včetně používání moderních produktů a technologií.

26

A



Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění

**SK DYNAMO
ČESKÉ
BUDĚJOVICE**

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Většina parametrů je velmi dobrá. Stáří povrchu a vysoký podíl lipnice roční snižují výsledné hodnocení. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Pokračovat v nastoleném trendu profesionální údržby a používání moderních trendů a dostupných technologií. K návratu do skupiny A doporučujeme zvážit použití systému Koro se založením nového trávníku výsevem nebo pokládkou travních koberců.

25

B

Kategorizace hřišť CHNL 2025

**FOTBAL
PŘÍBRAM**


Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Rovinatost a brankoviště jsou výborné. Hustota je mírně narušena. Vodopropustnost je prakticky nulová a lipnice roční dominantní. Kategorie C – vyhovující s výhradami!

Doporučení: Pro nápravu je nutná kompletní rekonstrukce systémem Koro a nové založení trávníku výsevem nebo pokládkou travních koberců.

18

C

**1. SK
PROSTĚJOV**



Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění



27
A

**Celkové hodnocení
a doporučená opatření**

Stav se meziročně prakticky nezměnil. Parametry jsou velmi dobré, avšak vodopropustnost podprůměrná. Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Pokračovat v nastoleném trendu profesionální údržby, včetně používání moderních produktů a technologií. Ke zlepšení vodopropustnosti zvýšit četnost hloubkové aerifikace.

Kategorizace hřišť CHNL 2025



Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění

**SLEZSKÝ
FC OPAVA**



**Celkové hodnocení
a doporučená opatření**

Hřiště po loňských povodních prošlo celkovou rekonstrukcí. Většina naměřených parametrů je téměř ideální. Hustota a pokryvnost jsou místy narušeny, hloubka zakořenění průměrná. Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Pokračovat v nastoleném trendu profesionální údržby.

27
A