



Kategorizaci provedli
členové



Kategorizace hřišť klubů Chance Liga 2025

Hodnotící kritéria v bodech:

Vodopropustnost dle DIN 18035 - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 velmi špatná, 0 nepropustná plocha
Rovinatost hrací plochy - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 narušená, 0 špatná rovinatost plochy
Floristické složení dle výskytu lipnice roční a obecné - 5 do 5%, 4 do 15%, 3 do 30%, 2 do 50%, 1 do 70%, 0 nad 70%
Hloubka zakořenění a pevnost drnu dle hloubky kořenů - 5 nad 10 cm, 4 8-10 cm, 3 6-8 cm, 2 4-6 cm, 1 2-4 cm, 0 pod 2 cm
Hustota a pokryvnost plochy dle % pokryvnosti - 5 více než 95%, 4 90-95%, 3 80-89%, 2 70-79%, 1 60-69%, 0 pod 60%
Stav brankovišť dle plně vyšlapané plochy - 5 do 10 m ² , 4 10-20 m ² , 3 21-30 m ² , 2 31-40 m ² , 1 41-50 m ² , 0 nad 50 m ²

Výsledná tabulka bodového hodnocení hřišť:

Fotbalový klub	Vodopropustnost hrací plochy dle DIN	Rovinatost hrací plochy	Floristické složení	Hloubka zakořenění a pevnost drnu	Hustota a pokryvnost plochy	Stav brankovišť	Body	Kategorie
1. FC Hradec Králové	1	5	3	5	4	5	23	B
2. FK Pardubice	3	5	4	5	4	5	26	A
3. SK Slavia Praha	5	5	5	5	5	5	30	A
4. Bohemians Praha 1905	4	5	3	3	4	5	24	B
5. AC Sparta Praha	5	5	5	4	5	5	29	A
6. FK Dukla Praha	2	5	5	4	5	5	26	A
7. FK Mladá Boleslav	3	5	3	4	5	5	25	B
8. FK Jablonec	5	5	3	5	4	5	27	A
9. FC Slovan Liberec	1	5	4	5	5	5	25	B
10. FK Teplice	3	5	5	5	5	5	28	A
11. FC Viktoria Plzeň	5	5	5	5	5	5	30	A
12. FC Zlín	1	5	3	4	4	4	21	B
13. 1. FC Slovácko	3	5	1	4	5	5	23	B
14. SK Sigma Olomouc	5	5	5	5	5	5	30	A
15. MFK Karviná	5	5	3	4	4	4	25	B
16. FC Baník Ostrava - Vítkovice	5	5	5	2	5	5	27	A

Kategorizace hracích ploch Chance ligy proběhla ve dnech 20.–24. října 2025. Kategorizační komise ve složení Martin Fučík, vedoucí odborné skupiny, a Petr Jílek, člen IOG ČR, během pěti dnů ujela přibližně 1 900 km a dle stanovených kritérií posoudila 28 hracích ploch profesionálních soutěží.

Kategorizace probíhala v podzimním vegetačním období, ale v plné zátěži, neboť soutěžní utkání probíhala již od července 2025. Léto bylo opět teplotně nadprůměrné, s několika vlnami veder, avšak v září a říjnu se teploty vrátily k normálu. Srážkově bylo toto období mírně nadprůměrné, což se pozitivně projevilo na stavu kořenových systémů. Až na výjimky byly naměřené parametry spíše nadprůměrné, a hrací plochy Chance ligy jsou tak v podzimním období roku 2025 ve velmi dobré kondici.

Do kategorie A bylo letos zařazeno 9 hřišť, kategorii B obdrželo 7 hřišť. Ani letos nebyla v nejvyšší soutěži udělena kategorie C. K návratu hřišť z kategorie B mezi nejkvalitnější plochy obvykle postačí renovační zásah systémem Koro spojený s novým výsevem nebo položením kvalitního předpěstovaného trávnickového koberce. Konstrukční skladby hřišť jsou již standardizované a v dobrém stavu.

Pro porovnání:

2019 - 10x A

2020 - 8x A

2021 - 11x A

2022 - 7x A

2023 - 10x A

2024 - 9x A

2025 - 9x A

Všechna posuzovaná hřiště se vyznačovala **výbornou rovinatostí, dobrým až vynikajícím zakořeněním, velmi dobrou hustotou porostu a výborným stavem**

brankovišť. Nadále však přetrvává problém s **plevelnou lipnicí roční.** Úroveň údržby i regeneračních zásahů lze nyní označit za **evropsky vyspělou**, čímž se soutěž stále více přibližuje moderním trendům managementu profesionálních trávníků, včetně využívání **přírodních podpůrných prostředků a moderní techniky.**

Pozitivním signálem je také **postupná realizace hybridních trávníků** se vsívanými vlákny, což je standard v předních evropských ligách. Letos komise doplnila měření také o **smykovou pevnost povrchu.** S ohledem na počasí v době kategorizace byly parametry trakce na většině hřišť **mírně pod optimem** (tedy průměrné). Výjimkou byla hřiště s hybridním trávnickem, kde byly hodnoty **vynikající.**

Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v samostatné tabulce, včetně zařazení jednotlivých parametrů do příslušných kategorií.

Kategorizace hřišť CHL 2025

**FC HRADEC
KRÁLOVÉ**

1



Vododopustnost

3



Floristické složení

5



Zakořenění

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Stav hrací plochy se meziročně podstatně nezměnil. Na nejzatíženějších místech byl instalován hybridní koberec. Rovinatost a stav brankovišť jsou výborné. Hustota a pokryvnost jsou místy narušeny, vododopustnost je spíše podprůměrná. Došlo také k nárůstu výskytu lipnice roční. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Nastavit a dlouhodobě udržet vysokou úroveň profesionální údržby. Pro návrat do kategorie A zvážit instalaci hybridního systému na celou hrací plochu.

23

B

**FK
PARDUBICE**

3

Vodopropustnost

4

Floristické složení

5

Zakořenění

26

A

**Celkové hodnocení
a doporučená opatření**

Většina naměřených parametrů je velmi blízká ideálním hodnotám. Vodopropustnost je vzhledem k herní zátěži průměrná, nicméně celková kondice je vynikající.

Kategorie A – výborné top hřiště. Doporučení: Pokračovat ve vysokém standardu profesionální údržby.

Kategorizace hřišť CHL 2025

5

Vodopropustnost

5

Floristické složení

5

Zakořenění

**SK SLAVIA
PRAHA**

**Celkové hodnocení
a doporučená opatření**

Všechny naměřené parametry jsou ideální. Trávník je ve výborné kondici. Hrací plocha je nově vybavena hybridním trávníkem se vsívanými vlákny (spon 2 x 2 cm). Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Pokračovat ve vysokém standardu profesionální údržby.

30

A



Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění

BOHEMIANS PRAHA 1905

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště se meziročně výrazně nezměnilo. Rovinatost a brankoviště jsou výborné. Hustota a pokrývnost jsou částečně narušeny vysokou zátěží. Kořenový systém a vodopropustnost jsou průměrné. Výskyt lipnice roční je zvýšený. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Nastavit vysoký trend profesionální údržby s využitím dostupných technologií. Pro návrat do kategorie A doporučujeme systém Koro se založením nového trávnicku výsevem nebo pokládkou travních koberců. V obou případech však s výměnou vegetačního substrátu.

24

B



Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění

Kategorizace hřišť CHL 2025

AC SPARTA PRAHA

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Veškeré naměřené parametry jsou ideální, trávnick je ve velmi dobré kondici. Pouze hloubka zakořenění je průměrná. Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Pokračovat ve vysokém standardu profesionální údržby.

29

A

FK DUKLA PRAHA



2



5



4

Vodopropustnost

Floristické složení

Zakořenění



Celkové hodnocení a doporučená opatření

Meziročně došlo k výraznému zlepšení díky rekonstrukci systémem Koro. Většina naměřených parametrů dosahuje optimálních hodnot, avšak vodopropustnost zůstává podprůměrná. Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Udržet nastavenou úroveň profesionální údržby.

26

A



3



3



4

FK MLADÁ BOLESLAV

Vodopropustnost

Floristické složení

Zakořenění



Celkové hodnocení a doporučená opatření

Stav hřiště se meziročně mírně zhoršil. I přes vysoký standard profesionální údržby je většina naměřených hodnot spíše průměrná. Výjimkou je vynikající rovinnost a stav brankovišť. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Pro návrat do kategorie A, vzhledem ke stáří hřiště a substrátu doporučujeme zvážit použití systému Koro s výměnou, nebo výrazným vylepšením vegetačního substrátu k udržení nejvyšší kvality hracího povrchu, se založením nového trávníku výsevem nebo pokládkou trávnických koberců.

25

B

Kategorizace hřišť CHL 2025



5



3



5

**FK
JABLONEC**

Vodopropustnost

Floristické složení

Zakořenění



Celkové hodnocení a doporučená opatření

Veškeré naměřené parametry jsou téměř ideální, trávník je ve vynikající kondici. Hloubka zakořenění je velmi dobrá. Meziročně se však zvýšil podíl lipnice roční. Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Pokračovat ve vysokém standardu profesionální údržby.

27

A

Kategorizace hřišť CHL 2025



1



4



5

**FC SLOVAN
LIBEREC**

Vodopropustnost

Floristické složení

Zakořenění



Celkové hodnocení a doporučená opatření

Stav hřiště se meziročně mírně zhoršil. Většina naměřených hodnot je stále téměř ideální, avšak vodopropustnost je spíše podprůměrná. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Pokračovat ve vysokém standardu profesionální údržby. Pro návrat do kategorie A zvýšit četnost hloubkové aerifikace pro zlepšení vodopropustnosti, avšak s ohledem na aktuální klimatické podmínky během vegetační sezony.

25

B

FK TEPLICE





Vodopropustnost **Floristické složení** **Zakořenění**

28
A

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště působí výborným dojmem. Veškeré naměřené hodnoty jsou téměř ideální, trávník je ve vynikající kondici. Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Pokračovat ve vysokém standardu profesionální údržby.

Kategorizace hřišť CHL 2025

FC VIKTORIA PLZEŇ





Vodopropustnost **Floristické složení** **Zakořenění**

30
A

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Všechny naměřené parametry jsou ideální. Trávník je ve výborné kondici. Hrací plocha je nově vybavena hybridním trávníkem se vsívanými vlákny (spon 2 × 3 cm). Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Pokračovat ve vysokém standardu profesionální údržby.



FC ZLÍN



1

Vodopropustnost



3

Floristické složení



4

Zakořenění

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Vysoká herní zátěž negativně ovlivňuje stav plochy. Vodopropustnost se zhoršila, lipnice roční přibývá. Rovinatost je výborná, ostatní parametry průměrné. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Snížit herní zátěž a zavést plný profesionální režim údržby.

21

B

Kategorizace hřišť CHL 2025



1. FC SLOVÁCKO



3

Vodopropustnost



1

Floristické složení



4

Zakořenění

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Stav se meziročně výrazně nezměnil. Rovinatost a brankoviště jsou výborné. Podíl lipnice roční je velmi vysoký, vodopropustnost průměrná. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Zvážit rekonstrukci hrací plochy systémem Koro s úpravou vegetační vrstvy a založení nového trávníku výsevem nebo pokládkou travních koberců.


23

B

**SK SIGMA
OLOMOUC**



Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění



30
A

**Celkové hodnocení
a doporučená opatření**


Všechny parametry jsou ideální, trávník je ve vynikající kondici. Hřiště bylo velmi dobře prezentováno. Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Pokračovat ve vysokém standardu profesionální údržby.

Kategorizace hřišť CHL 2025



Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění

**MFK
KARVINÁ**



**Celkové hodnocení
a doporučená opatření**

I přes vysokou herní zátěž došlo meziročně k mírnému zlepšení. Vodopropustnost a rovinatost je výborná. Výskyt lipnice roční je vyšší. Kategorie B – dobré hřiště.

Doporučení: Zvážit rekonstrukci povrchu za použití systému Koro, s vylepšením vegetační vrstvy a založením nového trávníku výsevem nebo pokládkou trávních koberců.

25
B



Vodopropustnost



Floristické složení



Zakořenění

**FC BANÍK
OSTRAVA**
– Městský stadion Vítkovice



Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hodnocení proběhlo krátce po položení trávnickových koberců. Většina parametrů je téměř ideální, hloubka zakořenění je tedy podprůměrná. Kategorie A – výborné top hřiště.

Doporučení: Podpořit zakořeňování a nastolit systém profesionální údržby.

27
A